

## 例) エントランス植栽の改修



施工前



施工後




検討イメージ



検討イメージ

歩道に面した植栽が、歩道にはみ出し大きくなって見栄えが損なわれていたため、明るい色調で管理しやすい植栽にリニューアルした事例です。人通りも多く建物イメージを印象付ける大事な場所なので、CGパースで植栽配置を検討し、実施しました。エントランス周りの植栽についてもリニューアル提案をいたしました。



平面図